

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Захарина Любовь Васильевна
 Должность: Директор
 Дата подписания: 04.07.2021 21:31:48
 Уникальный программный ключ:
 32829db09f9fa4bb1dde1b054a8ebef344ce8798

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Сахалинского высшего морского
 училища им. Т.Б. Гуженко – филиала
 МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Захарина Л.В.

08 » марта 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

доступности для инвалидов общественного здания
 основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко – филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского, здание учебного корпуса (лит. 1)
Юридический адрес	г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 1
Фактический адрес	г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 1
Ведомственная принадлежность	Федеральное агентство морского и речного транспорта
Вид деятельности	Образование. ОКВЭД 5.22
Форма собственности	Федеральная
Объем предоставляемых услуг	300 и более человек
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп – 1 Количество дополнительных (служебных) входов – 4
Год постройки	1966
Год последнего капитального ремонта	

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобусы №№ 1, 4а остановка
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет

Лестницы на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъёмником	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
		3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	2x1,8 м		допустим проход через ворота для автотранспорта	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	40 м			50 м и менее	Не более 250 м	
Количество мест для инвалидов всего	30%			не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино-мест для инвалидов на кресле- коляске	10 %			5% и более	Допустимо отсутствие	
Ширина машино-места для инвалидов- колясочников	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников	6 м			5,0 м и более		
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	6 м					
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)	нет					
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть					

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
- указатели направления движения	нет	Установить указатели				
- места отдыха	есть					
Лестница на территории:						
- высота подъема справочно	нет					
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8- 1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Пандус на территории						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м	К
Поручни с двух сторон (требуется при подъеме более 0,15 м)	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
<i>Высота площадки Справочно</i>		- Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.				
Наружное вызывное устройство	есть			Допустимо отсутствие	наличие	К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,65 м			1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более	К
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,8 м			1,8 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях	1,5 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях	К
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	3	5	6	7
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	Более 1,5 м			Не менее 1,5 м при распашных дверях, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	есть				Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Разместить знак доступности для инвалидов		Наличие	Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу за 0,3 м до марша	нет	Установить тактильную полосу		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	-	-	Не требуется	Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	-	-	Не требуется	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	О, С
- на высоте	-	-		0,8- 1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	-	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	-	-		Наличие		О, С
Пандус наружный						

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	H=015 м L=0,4 м			5 (8) % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Более 0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Менее 0,45 м			0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	нет		Не требуется			
- при въезде на пандус, длина	Более 1,2 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	Более 1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	Более 1,2 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	Более 0,9 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	-	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	-	-		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет	-	Не требуется	наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-		0,7- 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	-	-		0,8- 1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	-	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- нетравмирующие окончания	-	-		Имеются		К, О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет		Не требуется	<i>Наличие при необходимости</i>	<i>Мобильный подъемник при необходимости</i>	К
Тамбур						
Глубина	Более 1,5 м			<i>1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях</i>	<i>Менее 1,5 м при оказании помощи</i>	К
Ширина	Более 2,0 м			<i>2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях</i>	<i>Менее 2,0 м</i>	К
Двери распашные, справочно	да			-	-	-
Двери автоматические, справочно	нет			-	-	-
- ширина дверного проёма в свету	Более 0,85 м			<i>0,85 м и более</i>	<i>Не менее 0,8 м</i>	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,03 м			<i>0,014 м и менее</i>	<i>более 0,014 м</i>	К
Лестница на уровень 1- го этажа						
Маркировка ступеней	нет			<i>Имеется на проступи</i>	<i>Отсутствие, несоответствие</i>	С
Поручни с двух сторон:	С одной стороны			<i>Имеются как минимум с одной стороны</i>	<i>Допустимо отсутствие</i>	О, С
- на высоте	1,0 м			<i>0,85 – 1,1 м</i>	<i>Допустимо отсутствие, несоответствие</i>	О, С
- горизонтальные завершения поручня	нет			<i>Имеются</i>	<i>Допустимо отсутствие, несоответствие</i>	О, С

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
- нетравмирующие окончания	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа						
Ширина марша	0,9 - 1,0 м			0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Уклон	Более 16%			8% и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет		Поручень с одной стороны	0,67 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной (при необходимости)	есть			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов (при необходимости)	нет			наличие	-	
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м	К, О
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м			1,2 м и менее	Не менее 1,0м	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
Аудиовизуальные информационно- справочные системы	нет			Имеются		Г
Тактильная схема	нет			Имеются		С
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие		
Навесное оборудование, выступ в зону движения более 0,1 м	нет			Необходимо отсутствие, ограждение опасных мест	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие - нет						
Контрастная маркировка ступеней	-	-		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	-	-		Есть как минимум с одной стороны	Не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- горизонтальные завершения поручней	-	-		Имеются	Отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	-	-		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	-	-		8 % и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	-	-		1,2 м и более	1,0 м и более	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	-	-		1,2 м и более	1,0 м и более	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-	-		0,67 – 0,9 м	Отсутствие или	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-		0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1- ом этаже раздел не заполняется						
Маркировка ступеней	есть			Имеется на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть		Поручни с одной стороны	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- горизонтальные завершения	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2- х этажей)	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский (для здания более 2- х этажей)	нет			наличие	Допустима замена на подъемник для инвалидов	
Кабина:						
- длина	-	-		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
- ширина	-	-		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	-	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- поручни	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие	О
Знак доступности	-	-		Наличие		К
Указатели номера этажа на посадочной площадке	-	-		Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок - нет						
Высота рабочей поверхности	-	-		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проёма двери в свету	0,8 м и более			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Более 0,014 м			0,014 м и менее	Более 0,014 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью на высоте 1- 4-1,5 м	На другой высоте, на двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо несоответствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	-			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	-			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла- коляски в кабинете	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1;1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута)						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавков и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений при оказании помощи	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%		Актный зал	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Более 1,2 м		Актный зал	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука)	Более 2%		Звукоусиливающая аппаратура	2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	нет			Контрастная табличка с обозначением помещения	Табличка с обозначением помещения	Г
Тактильная контрастная маркировка	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Санузел для инвалидов с отдельным входом или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов	нет			Имеется	-	
Знак доступности помещения и кабины в составе женских и мужских санузлов (при наличии)	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Ширина дверного проема в общий тамбур, умывальную (заполняется при наличии)	-	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- ширина дверного проема в доступный санузел (кабину)	-	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла для инвалидов (кабины), длина	-	-		1,8 м и более	1,6 м	К
Габариты санузла для инвалидов (кабины), ширина	-	-		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении	-	-		Имеется	Стационарный у стены	К, О

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
Откидной поручень со стороны пересадки из кресла- коляски на унитаз	-	-		Имеется	Допустимо отсутствие при угловом расположении унитаза	К
Крючки для костылей	-	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О
Раковина:	-	-				
- зона у раковины (глубина)	-	-		1,2 м и более	допустимо расположение	К
- зона у раковины (ширина)	-	-		0,8 м и более		К
- высота раковины	-	-		0,8 –0,85м	более 0,85 м	К

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено:

1. Территория объекта

Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию доступны.

Необходимо: на пути движения от парковочного места для инвалидов к входу в здание обустроить визуальные указатели.

2. Входная группа

Главный входной узел – условная доступность.

Необходимо: обустроить кнопку вызова помощи рядом с нижним заездом на пандус на высоте 0,85-1,1 м от поверхности пешеходного пути и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обозначить место расположения кнопки вызова помощи визуальным указателем. Рекомендуются также обустроить рядом с кнопкой вызова помощи табличку с номером телефона сотрудника учреждения, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на время закрывания не менее 5 с. из положения «Открыто на 90 градусов». Обустроить рядом с входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов, на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

3. Пути передвижения внутри здания – условная доступность.

Необходимо: обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. маркировкой. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов.

4. Внутренние лестницы – условная доступность

Необходимо: Обустроить за 0,3 м до краёв проступей верхней и нижней ступеней лестницы, расположенной в холле, предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м.

5. Санитарно-гигиенические помещения – частичная доступность

Необходимо: предусмотреть в плане капитального ремонта перепланировку доступной туалетной комнаты на первом этаже:


- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- наличие доступной для инвалидов туалетной кабины,
- рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, Обустроить в туалетной комнате опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в туалетной комнате как минимум один опорный поручень, расположенный по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетную комнату крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетной комнате сушилку для рук или диспенсер бумажных полотенец на высоте не более 0,9 м по нижнему краю.

Обустроить на дверях в туалетные кабины эргономичные механизмы закрывания, позволяющие управлять ими одной рукой, с возможностью экстренного открывания снаружи.б. Система информации на объекте (на всех зонах): информационные плоскопечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи – имеется.

Руководитель рабочей группы:


Заместитель директора по
учебной и воспитательной работе



С.В. Бернацкая

Члены рабочей группы:

Начальник АХС



П.П. Кабаев

Начальник ОРСО



Р.А. Захаров